

**Прайс-лист на ремонт мультиварок в сервисном центре "PowerOn"**

Вид ремонта	Сроки	Гарантия	Цена, грн.
Диагностика поломки	от 1 дня	-	бесплатно**
Выдача технического заключения неисправности	от 1 дня	45 дней	150
Замена датчика температуры	от 1 дня	45 дней	350
Замена крышки, замка крышки	от 1 дня	45 дней	350
Замена платы питания, платы управления	от 1 дня	45 дней	350
Замена паровых клапанов	от 1 дня	45 дней	350
Замена таймера	от 1 дня	45 дней	350
Замена термopедохранителей	от 1 дня	45 дней	350
Замена термостата	от 1 дня	45 дней	350
Замена тэна	от 1 дня	45 дней	350
Ремонт платы питания, платы управления	от 1 дня	45 дней	450

\*\* – Диагностика не оплачивается в случае согласия заказчика на ремонт, в противном случае стоимость диагностики составляет 150 грн.